

Фрезы со сменными пластинами

Режущие пластины

Фреза 1-10 D2–D3

Концевые фрезы со сменными пластинами

Фреза 1-10 D4–D13

Торцовые фрезы со сменными пластинами

Фреза 1-10 D14–D16

Рекомендации по применению

Концевые фрезы с резьбовым креплением, концевые фрезы и торцовые фрезы со сменными пластинами D17–D20

«Кукурузные» фрезы со сменными пластинами D26–D27

«Кукурузные» концевые фрезы со сменными пластинами

Фреза 1-10 D21–D23

«Кукурузные» торцово-цилиндрические фрезы со сменными пластинами

Фреза 1-10 D24–D25

Фреза для врезного фрезерования

Способы производства D28–D29

Фрезы для врезного фрезерования со сменными пластинами D30–D40

Таблица скорости и подачи D41–D44