


■ Модульные режущие лезвия A3™


Сборка державки KGMS с модульным лезвием



2

$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \end{aligned}$$


Сборка державки KGME с модульным лезвием



1


$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \end{aligned}$$

KM-KGMS




$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \end{aligned}$$

KM-KGME




$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \end{aligned}$$

C-KGMS



$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \end{aligned}$$

C-KGME



$$\begin{aligned} \text{Сборка F} &= F (\text{державка}) + CD (\text{лезвие}) \\ \text{Сборка L1} &= L1 (\text{державка}) + FS (\text{лезвие}) + W/2 \end{aligned}$$