


Узлы модульных режущих пластин A4


Резцедержатель KM-KGME с модульным режущим узлом



$$\text{Узел F.} = F (\text{державка}) + FS (\text{режущая пластина}) + W/2$$

$$\text{Узел L1.} = L1 (\text{державка}) + CD (\text{режущая пластина})$$


Резцедержатель C-KGMS с модульным режущим узлом



$$\text{Узел F.} = F (\text{державка}) + CD (\text{режущая пластина})$$

$$\text{Узел L1.} = L1 (\text{державка}) + FS (\text{режущая пластина}) + W/2$$


Резцедержатель C-KGME с модульным режущим узлом



$$\text{Узел F.} = F (\text{державка}) + FS (\text{режущая пластина}) + W/2$$

$$\text{Узел L1.} = L1 (\text{державка}) + CD (\text{режущая пластина})$$

Резцедержатель C-KGMS с модульным режущим узлом



$$\text{Узел F.} = F (\text{державка}) + CD (\text{режущая пластина})$$

$$\text{Узел L1.} = L1 (\text{державка}) + FS (\text{режущая пластина}) + W/2$$