

Воспользовавшись представленной информацией о системе обозначения, вы с легкостью выберете нужный вам инструмент.



PDC241A1000012345678CTEKD1415

Обработка отверстий

A

ХВОСТОВИК
Тип

A = Цилиндрический (DIN)
C = Конус
H = HSK
K = KM
P = соединение Capto®
Q = SIF™
Z = Sonder
X = KST

1000012345678

Диаметр/ N_0
(напр., 10.000 мм)

CT

Геометрия вершины
(дополнительно или
специально)

Сверла/конические зен-
ковки — геометрия вершины

СТ = Вставки на периферии

SP = Двойная заточка вершины

FD = Плоское
дно PCD

FC = Плоское дно
твердый сплав

FE = «E»
(плоское дно с центром)

DA = Двойной угол

SW = Sandwich

MT = M-вершина

Развертки: качество отверстия

H6

H7

И Т.Д.

E

Регулируемые

Дополнительно для
разверток

KD1415

PCD