




## Модульные сверла— Рекомендации по использованию сверл KenTIP

### Установка пластин KenTIP



### Охлаждение сверла KenTIP



только при использовании корпусов 3 x D

### Примечание

