












Сквозные и глухие отверстия (2 x D)

			 	  	  
		Резьбонарезание	Резьбонарезание и снятие фаски	Сверление, резьбонарезание и снятие фаски	Фрезерование, резьбонарезание и снятие фаски
P	<35 HRC	TM711	TM721	—	TM741_RHSF
	35–43 HRC	—	TM721	—	TM741_RHSF
M		TM711	TM721	—	TM741_RHSF
K		TM711	TM721	TM731	TM741_RHSF
N	Деформируемые сплавы	TM711	TM721	—	TM731
	Литье	TM711	TM721	TM731	TM741_RHSF
S		TM711	TM721	—	TM741_LHSF
H	44–63 HRC	—	—	—	TM741_RHSF TM741_LHSF


 Метчики