



**Назначение:**

- Минимизация вибраций.
- Оптимальное сочетание твердости и прочности.
- Максимальная стабильность.
- Плавное резание.