




Шаг 1 • Выбор геометрии пластины

Зачистные пластины без заднего угла



Зачистные пластины с задним углом



Шаг 2 • Выбор сплава


Пластины без заднего угла

Пластины с задним углом



Условия резания		GA-FW	-S..FWMT	-EFWMT	-S..FWMT	-S..FWM	-EFWC
тяжелое прерывистое резание		—	KB5630	KB1625	—	—	—
легкое прерывистое резание		—	KB1610/KB5610	KB5625	KB9610	KB1610	KB5610
переменная глубина резания, литейная или поковочная корка		KY4400	KB1610/KB5610	KB1610/KB5610	KB9610	KB1610	KB5610
плавное резание, предварительно обработанная поверхность		KY4400	KB9610	KB9610	KB9610	KB9610	KB9610

Шаг 1 • Выбор геометрии пластины

Пластины без заднего угла



Пластины с задним углом



Шаг 2 • Выбор сплава

Пластины без заднего угла

Пластины с задним углом

Условия резания		-T-10 -T-20	-S..ST -S..MT	-S-20	-S..C/-S..M -S..MT	-T-20 -EMT	-EC/-EM -T-15
тяжелое прерывистое резание		—	KB1630/KB5630	KB1340	KB1630/KB5630	—	KB1630/KB5630
легкое прерывистое резание		—	KB1625/KB5625	KB1340	KB1625/KB5625	KY4400	KB1625/KB5625
переменная глубина резания, литейная или поковочная корка		KY1615/KY4400	KB1625/KB5625	—	KB1625/KB5625	KY4400	KB1625/KB5625
плавное резание, предварительно обработанная поверхность		KY1615/KY4400	KB1610/KB5610	—	KB1610/KB5610	KY4400	KB1610/KB5610