

■ 3-й этап –Выбор скорости резания

Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	м/мин	фут/мин
P1	КСП05										435	1450
	КСП10										395	1320
	КСП25										275	925
	КСП30										210	700
	КСП40										210	700
Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	м/мин	фут/мин
P2	КСП05										240	800
	КСП10										265	880
	КСП25										195	650
	КСП30										150	500
	КСП40										150	500
Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	135 (450)	180 (600)	225 (800)	275 (900)	320 (1050)	360 (1200)	410 (1350)	455 (1500)	495 (1650)	м/мин	фут/мин
P3	КСП05										205	680
	КСП10										190	630
	КСП25										155	510
	КСП30										120	400
	КСП40										120	400
Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	60 (200)	90 (300)	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	300 (1000)	м/мин	фут/мин
P4	КСП05										160	530
	КСП10										145	480
	КСП25										105	360
	КСП30										95	325
	КСП40										95	325
Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	120 (400)	150 (500)	180 (600)	210 (700)	240 (800)	270 (900)	300 (1000)	330 (1100)	360 (1200)	м/мин	фут/мин
P5	КСП05										240	800
	КСП10										215	720
	КСП25										195	650
	КСП30										135	450
	КСП40										135	500
Скорость - м/мин (фут/мин)											Пусковой режим ◊	
Группа обрабатываемого материала	сплав	105 (350)	135 (450)	165 (550)	195 (650)	225 (750)	255 (850)	285 (950)	315 (1050)	345 (1150)	м/мин	фут/мин
P6	КСП05										200	660
	КСП10										180	600
	КСП25										150	500
	КСП30										105	350
	КСП40										105	350

Чтобы разместить заказ, свяжитесь с Kennametal или с уполномоченным дистрибьютором Kennametal, или же посетите сайт www.kennametal.su.