





A3




Стр. A14 и A28

ON-EDGE



Стр. A14 и A28


TOP NOTCH



Стр. A14 и A29


## Нарезка резьбы

LT



Стр. A15 и A30

ON-EDGE



Стр. A15 и A30

## Указания по сборке

KM Micro зажимные элементы должны всегда собираться и позиционироваться в инструментальном блоке или в индивидуальных адаптерах с зажимом режущих элементов.

Сразу после позиционирования, зажимные элементы должны быть зажаты в этом положении. Только после этого они готовы к использованию.

